

LINDT & SPRÜNGLI S.p.A.
L.go Edoardo Bulgheroni, 1 - 21056 Induno Olona (VA)

Oggetto

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA BUCCARI -
INDUNO OLONA (VA)**

Progettista incaricato

STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA
ing. Alberto Mazzucchelli - arch. Roberto Pozzi - arch. Maurizio Mazzucchelli
Via Europa, 54 - 21040 Morazzone Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano



Progettisti Consulenti

Categoria
PROGETTO ARCHITETTONICO

Livello progettazione
PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CONVENZIONE: allegato M

Codice elaborato


PR 00

Scala -

Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approv.	Data
00	Emissione progetto preliminare	EA	AM	AM	04.04.2025




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso 1 (numero civico 62)




Ingresso 1 (numero civico 62)



Ingresso 1 - Lato sud



Ingresso 1 - Lato sud



Ingresso 1 - Lato nord



Ingresso 1 - Lato nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso 2 (numero civico 60)




Ingresso 2 (numero civico 58)




Ingresso 2 - Lato sud



Ingresso 2 - Lato nord



Ingresso 2 - Dettaglio caditoia




Ingresso 2 - Dettaglio parcheggio nord


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Ingresso 3 (numero civico 56)




Ingresso 3 - Lato sud



Ingresso 3 - Lato nord




Ingresso 3 - Dettaglio caditoia



Ingresso 3 - Dettaglio caditoia


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso 4 (numeri civici vari)



Ingresso 4 - Lato sud




Ingresso 4 - Lato nord



Ingresso 4 - Lato nord



Ingresso 4 - Dettaglio aiuola




Ingresso 4 - Dettaglio parcheggio nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Ingresso 5



Ingresso 5 - Lato sud



Ingresso 5 - Lato sud



Ingresso 5 - Lato nord



Ingresso 5 - Dettaglio aiuola

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Ingresso 6 (numero civico 42)




Ingresso 6 (numero civico 42)



Ingresso 6 - Lato sud



Ingresso 6 - Lato nord



Ingresso 6 - Dettaglio caditoia




Tratto tra ingresso 6 e ingresso 7


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Ingresso 7




Ingresso 7 - Lato sud



Ingresso 7 - Lato sud



Ingresso 7 - Lato nord




Ingresso 7 - Lato nord


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Parcheggio lato est via Buccari




Cambio pavimentazione




Cambio pavimentazione




Dettaglio pavimentazione



Dettaglio pavimentazione



Dettaglio pavimentazione



Parcheggio lato est via Buccari



Dettaglio ingresso pedonale